



M&R INTEGRAL KIN
On the Border by the World

EFREN ENRIQUE MARTINEZ MAESTRE

FACTURA DE VENTA No. 0138

REGIMEN SIMPLIFICADO

NIT: 7570449-3

MZ 59 Cs 2B Urb. Maria Paula

301 653 92 01 - 581 73 36

elkinjos@hotmail.com

Valledupar - Cesar

FECHA: 24 de Marzo del 2022

Señor(s): SECTVA S.A.S

Nit. O.C.C.: 901500546-3

Direccion: CARRERA 100 B 39G15 AP 2 San Jose de los Campanos Cartag

Tel: 3218848696

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CORRECTIVOS DE AIRE ACONDICIONADO SE ENCONTRO CON LA TUVERIA TAPADA DEL DESAGUE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO SECTVA S.A.S DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 41.566,00	\$ 41.566,00
2	POSTURA DE LAMPARA 60 *60 PANEL LED SEGÚN ORDEN DE SERVICIO SECTVA S.A.S DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 53.400,00	\$ 53.400,00

OBSERVACIÓN:

SUB-TOTAL	\$	94.966,00
DESCUENTO	\$	-
TOTAL	\$	94.966,00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO
SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. No.

FECHA:

EMPRESA O RAZON SOCIAL



SECTVA SAS
NIT: 901.500.546 -3

FORMATO ORDEN DE SERVICIO									
NOMBRE DE SEDE				DIRECCION SEDE					
				Des 16 # 14-29 DUVZ.					
CIUDAD	CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO		TELEFONO			
				Recursos físicos					
TIPO DE SERVICIO									
Reparación									
OBSERVACIONES									
<p>Postura de Lámpara Led. # 2.</p> <p>1 en arocn al chark.</p> <p>1 en 2a Bodega. de los Pájaros.</p> <p>Punto de Resaca.</p>									
FECHA DE INICIO		23	3	2022	FECHA DE TERMINO		24	3	2022
MATERIALES									
ÍTEM						U.M	CANT.		
2	Lámpara Panel Led. 60x60.					—	—		
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO				CONTRATISTA					
NOMBRE				IDENTIFICACIÓN	TELEFONO	%PART			
Jose Antonio MDR				7718947	30030387				
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR	E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR				
OPORTUNIDAD	X								
CALIDAD	X								
SERVICIO	X								

Firma: [Firma]
 Nombre: [Nombre]
 Cedula: 2584542

Responsable de tienda

Firma: [Firma]
 Nombre: Jose Antonio MDR
 Cedula: 77189.47

técnico responsable



SECTVA SAS
NIT: 901.500.546 -3

FORMATO ORDEN DE SERVICIO									
NOMBRE DE SEDE				DIRECCION SEDE					
				Dca 16 de 14-29 DUVZ.					
CIUDAD	CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO		TELEFONO			
				Recursos fisicos					
TIPO DE SERVICIO									
Reparación									
OBSERVACIONES									
<p>CORRECTIVO DE AIRE</p> <p>Se encontro con la tubería tapada del desagüe del de la parte de la cancheta.</p> <p>Servicio de Limpieza y corte de tubo P.C. se corrigio el daño</p>									
FECHA DE INICIO		23	3	2022	FECHA DE TERMINO		23	3	2022
MATERIALES									
ITEM	Union P.V. 1/2					U.M	CANT.		
	Pegante.								
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO				CONTRATISTA					
NOMBRE				IDENTIFICACIÓN	TELEFONO	%PART			
Jose Antonio MORA				77189412	300302857				
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR	E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR				
OPORTUNIDAD	X								
CALIDAD	X								
SERVICIO	X								

Firma: [Firma]
 Nombre: [Firma]
 Cedula: 25875342

Firma: Jose Antonio MORA
 Nombre: Jose Antonio MORA
 Cedula: 77189412

Responsable de tienda

técnico responsable



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/03/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION			
DESCRIPCION		AIRE ACONDICIONADO			
RESPONSABLE DEL EQUIPO		MINISPLIT			
No. ACTIVO		M&R INTEGRAL KIN			
UBICACION		MARCA	SAMSUNG	VOLTAJE	220 VAC / 60HZ
CENTRO DE COSTO		REFERENCIA	240008TU	No DE SERIE	OGHIPDMA 00152 B
¿TIENE MANUAL?		POTENCIA	N.A	AÑO DE ADQ.	
		UBICACION DEL MANUAL			



PROVEEDOR: _____
 PERIODICIDAD: _____
 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: _____

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS								
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES		
19	10	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	12	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	2	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
23	3	22	CORRECTIVO	CORRECTIVO DE TUBERIA DESAGUE	TAPADO	UNION 1/2 DE PV	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO					
FECHA	No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR VIO TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF	
19	10	21	2712	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	12	21	3039	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	2	22	3286	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
23	3	22	SECTIVASAS	JOSE ANTONIO MARTINEZ	

Jose Antonio Martinez

Jose Antonio Martinez