



FORMATO ORDEN DE SERVICIO

Código: RF-FOR-007
Versión: 03
Proceso: Gestión Administrativa
Fecha de vigencia: 31/10/2024

CIUDAD		CENTRO DE COSTOS		SOLICITANTE DEL SERVICIO		NÚMERO	3578
VALLEDUPAR		DVU1				TELÉFONO	
TIPO DE SERVICIO:		PROGRAMADO		LUGAR EXACTO:		Dirección: Calle 7 # 38-85 Barrio divino niño.	
DESCRIPCIÓN		MANTENIMIENTOS AIRES CANTIDAD 3					
FECHA INICIO		4	6	2022	FECHA TERMINACION		4 6 2022
RECOMENDACIONES							
ÍTEM					U.M		CANT.
PERSONAL QUE EJECUTA TRABAJO		CONTRATISTA					
NOMBRE		IDENTIFICACIÓN			TELÉFONO		
		SECTVA S.A.S					
CRITERIO		E	B	R	M	OBSERVACIONES	
OPORTUNIDAD		↓					
CALIDAD		↓					
SERVICIO		↓					
Firma:		Firma:					
Nombre: <u>Karel Ochoa N</u>		Nombre: <u>JOZ D MIR</u>					
Cedula: <u>1065633093</u>		Cedula: <u>JOZ D MIR</u>					
Responsible Organización		Contratista					
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31/10/2021							



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/02/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION			
DESCRIPCION		AIRE ACONDICIONADO			
RESPONSABLE DEL EQUIPO		MINISPLIT			
No. ACTIVO		M&R INTEGRAL KIN			
UBICACION		MARCA	SAMSUNG	VOLTAJE	220 VAC / 60Hz
CENTRO DE COSTO		REFERENCIA	EV016038	No DE SERIE	NOGHPOP 700076A
¿TIENE MANUAL?		POTENCIA	24000BTU	AÑO DE ADQ.	
		UBICACION DEL MANUAL	N/A		
PROVEEDOR		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			
PERIODICIDAD					

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS								
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES		
16	10	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
10	12	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	2	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
4	4	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO						
FECHA	No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR V/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RP		
16	10	21	2711	JOSE ANTONIO MARTINEZ		
10	12	21	3038	JOSE ANTONIO MARTINEZ		
11	2	22	3285	JOSE ANTONIO MARTINEZ		
4	4	22	3578	JOSE ANTONIO MARTINEZ		



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/02/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION	
DESCRIPCION		AIRE ACONDICIONADO	
RESPONSABLE DEL EQUIPO		MINISPLIT	
No. ACTIVO		MAR INTEGRAL KIN	
UBICACION		VALLEUPAR	
CENTRO DE COSTO		DVT1	
¿TIENE MANUAL?		N/A	
PROVEEDOR		SAMSUNG	
PERIODICIDAD		EVO18037	
		24000BTU	
		N/A	
		VOLTAJE	
		No DE SERIE	
		AÑO DE ADQ.	
		220 VAC / 60HZ	
		OGHIPDONA 00129	

FECHA		TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
16	10	21	PREVENTIVO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
10	12	21	PREVENTIVO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	2	22	PREVENTIVO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
4	4	22	PREVENTIVO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL


FECHA		No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR Y/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF
16	10	21	2711	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
10	12	21	3038	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
11	2	22	3265	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
4	4	22	3578	JOSE ANTONIO MARTINEZ	



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/02/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION		
RESPONSABLE DEL EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO		
No. ACTIVO	M&R INTEGRAL KIN	CARRIER	220 VAC
UBICACION	VALLEDUPAR	REFERENCIA	EV000786
CENTRO DE COSTO	DVU1	POTENCIA	24000BTU
? TIENE MANUAL?	UBICACION DEL MANUAL	ANO DE ADQ.	12/31/30
PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO		
PERIODICIDAD			



HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS							
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES	
16	10	21	PREVENTIVO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
10	12	21	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO Y CORRECCION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE	UNIDAD EVAPORADORA PARCIALMENTE CONGELADA PRESION BAJA DE GAS REFRIGERANTE R410	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Se Corrigio Fuga De Gas Refrigerante Por Valvula De Mantenimiento. Se Completo Carga De Gas Refrigerante R410a 1.5 kg Dejando El Equipo Funcionandoe En Optimas Condiciones
11	2	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
4	4	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO				
FECHA	No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR Y/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF
16	2711	JOSE ANTONIO MARTINEZ		
10	3038	JOSE ANTONIO MARTINEZ		
11	3286	JOSE ANTONIO MARTINEZ		
4	3978	JOSE ANTONIO MARTINEZ		



FORMATO ORDEN DE SERVICIO

Código: RF-FOR-007
Versión: 03
Proceso: Gestión Administrativa
Fecha de vigencia: 31/10/2024

Table with fields: CIUDAD (VALLEDUPAR), CENTRO DE COSTOS (DVU2), NÚMERO (3579), SOLICITANTE DEL SERVICIO, TELEFONO (N/A), TIPO DE SERVICIO (PROGRAMADO), LUGAR EXACTO (DIAGONAL 16 # 14-29), DESCRIPCIÓN (MANTENIMIENTOS AIRES CANTIDAD 4), FECHA INICIO (6/4/2022), FECHA TERMINACION (6/4/2022), RECOMENDACIONES, ÍTEM, PERSONAL QUE EJECUTA TRABAJO, CONTRATISTA, CRITERIO (OPORTUNIDAD, CALIDAD, SERVICIO), OBSERVACIONES.

Firma: Daniel Anías
Nombre: Daniel Anías
Cedula: 1.065.645.102

Firma: José Anton. Masli
Nombre: José Antonio Masli
Cedula: 77189472

Responsable Organización

Contratista

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31/10/2021



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/02/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION			
DESCRIPCION		AIRE ACONDICIONADO			
RESPONSABLE DEL EQUIPO		MINISPLIT			
No. ACTIVO		MAR INTEGRAL KIN			
UBICACION		MARCA	SAMSUNG	VOLTAJE	220 VAC / 60Hz
CENTRO DE COSTO		REFERENCIA	24000BTU	No DE SERIE	OGHIP DOMA 00142D
¿TIENE MANUAL?		POTENCIA		AÑO DE ADQ.	
		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			
PROVEEDOR					
PERIODICIDAD					

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS								
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES		
19	10	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	12	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	2	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
6	4	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL


ENTREGA DEL MANTENIMIENTO					
FECHA	No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR Y/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA		
19	10	21	2712	JOSE ANTONIO MARTINEZ	 David Araya 1.065.645.102
13	12	21	3036	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	2	22	3266	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
6	4	22	3579	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
					FIRMA RESPONSABLE RF



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/02/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION			
RESPONSABLE DEL EQUIPO		AIRE ACONDICIONADO			
No. ACTIVO		MINISPLIT			
UBICACION		MAR INTEGRAL KIN			
CENTRO DE COSTO		MARCA	SAMSUNG	VOLTAJE	220 VAC / 60Hz
¿TIENE MANUAL?		REFERENCIA	24000BTU	No DE SERIE	CGHIPDONA 00152 B
		POTENCIA	N/A	AÑO DE ADQ.	
		UBICACION DEL MANUAL			
PROVEEDOR		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			
PERIODICIDAD					



HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS								
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES		
19	10	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	12	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	2	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
23	3	22	CORRECTIVO	CORRECTIVO DE TUBERIA DESAGUE	TAPADO	UNION 1/2 DE PV	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
6	4	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO				
FECHA	No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR V/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF
19	10	21	2712	
			JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	12	21	3039	
			JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	2	22	3266	
			JOSE ANTONIO MARTINEZ	
23	3	22	SECTVA S.A.S	
			JOSE ANTONIO MARTINEZ	
6	4	22	3579	
			JOSE ANTONIO MARTINEZ	

Camel Amys
 1-065-645102

Jose P. Herrera



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040
 Versión: 02
 Proceso: Gestión Administrativa
 Fecha: 11/02/2021
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION			
DESCRIPCION		AIRE ACONDICIONADO			
RESPONSABLE DEL EQUIPO		MINISPLIT			
No. ACTIVO		MAR INTEGRAL KIN			
UBICACION		VALLEDUPAR		VOLTAJE	
CENTRO DE COSTO		DVU2		No DE SERIE	
¿TIENE MANUAL?		UBICACION DEL MANUAL		AÑO DE ADQ.	
PROVEEDOR		MARCA		220 VAC / 60Hz	
PERIODICIDAD		REFERENCIA		CGHIP DOMA 00049	
		POTENCIA			
		24000BTU			
		N.A			
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO					

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS								
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES		
19	10	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	12	21	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
13	2	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
6	4	22	PREVENTIVO	LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO	NINGUNO	NINGUNO	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO					
FECHA	No. ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR Y/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF	
19	10	21	2712	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	12	21	3039	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
13	2	22	3266	JOSE ANTONIO MARTINEZ	
6	4	22	3579	JOSE ANTONIO MARTINEZ	

Jose Antonio Martinez
 1.20.2.645.1102



SECTVA SAS
NIT: 901.500.546 -3

FORMATO ORDEN DE SERVICIO									
NOMBRE DE SEDE					DIRECCION SEDE				
DUO 2					Dir 16 # 1429				
CIUDAD		CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO			TELEFONO	
Medellin					Recursos fisicos				
TIPO DE SERVICIO									
Reparación									
OBSERVACIONES									
Pastura de serradura de Baño									
FECHA DE INICIO		6	4	2022	FECHA DE TERMINO		6	4	2022
MATERIALES									
ÍTEM								U.M	CANT.
	Serradura de Baño								
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO					CONTRATISTA				
NOMBRE					IDENTIFICACIÓN		TELEFONO	%PART	
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR	E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR				
OPORTUNIDAD									
CALIDAD									
SERVICIO									

Firma: Daniel Arias
 Nombre: Daniel Arias
 Cedula: 1.065.645.102
Responsable de tienda

Firma: José DNTORC MP
 Nombre: José DNTORC MP
 Cedula: 7718917
técnico responsable



SECTVA SAS
NIT: 901.500.546 -3

FORMATO ORDEN DE SERVICIO											
NOMBRE DE SEDE					DIRECCION SEDE						
DUU 2					D. 16 H 14-29						
CIUDAD		CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO			TELEFONO			
Valledupar					Recursos físicos						
TIPO DE SERVICIO											
Reparación											
OBSERVACIONES											
Reparacion de muro en la parte de Bodega											
FECHA DE INICIO			D	M	A	FECHA DE TERMINO			D	M	A
MATERIALES											
ÍTEM										U.M	CANT.
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO						CONTRATISTA					
NOMBRE						IDENTIFICACIÓN		TELEFONO		%PART	
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR	E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR						
OPORTUNIDAD											
CALIDAD											
SERVICIO											

Firma: David Arias
 Nombre: David Arias
 Cedula: 1.065.645.102

Responsable de tienda

Firma: Jose P. MNR
 Nombre: Jose P. MNR
 Cedula: 72189472

técnico responsable

Tels: 301 5018637 - 322 6005144
 Barrio San José de los Campanos Cra 100B 39G -15
 Cartagena - Bolívar



M&R INTEGRAL KIN
On the Border by the World

EFREN ENRRIQUE MARTINEZ MAESTRE

FACTURA DE VENTA No. **0148**

REGIMEN SIMPLIFICADO

NIT: 7570449-3

MZ 59 Cs 2B Urb. Maria Paula

301 653 92 01 - 581 73 36

elkinjos@hotmail.com

Valledupar - Cesar

FECHA: **6 de abril del 2022**

Señor(s) : **SECTVA S.A.S**

Nit. O C.C. **901500546-3**

Dirección: **CARRERA 100 B 39G15 AP 2 San Jose de los Campanos Cartage**

Tel: **3218848696**

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
3	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DESDE 24000 BTUH A 48000 BTU 220-230V, 60HS SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 3265 CALLE7 # 38-85 DIVINO NIÑO DVU1	\$ 59.380,00	\$ 178.140,00
4	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DESDE 24000 BTUH A 48000 BTU 220-230V, 60HS SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 3266 DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 59.380,00	\$ 237.520,00
1	POSTURA DE CERRADURA DE BAÑO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO SECTVA SAS DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 26.700,00	\$ 26.700,00
1	SERVICIO DE REPARACION DE MURO EN MAL ESTADO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO SECTVA SAS DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 21.360,00	\$ 21.360,00

OBSERVACIÓN:

SUB-TOTAL \$ 463.720,00

DESCUENTO \$ -

TOTAL \$ 463.720,00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO
SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. No.

FECHA:

EMPRESA O RAZON SOCIAL