



**SECTVA SAS**  
**NIT: 901.500.546 -3**

FORMATO ORDEN DE SERVICIO											
NOMBRE DE SEDE					DIRECCION SEDE						
Duv 1					Calle 7 11 38-85						
CIUDAD		CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO			TELEFONO			
Valledupar					Recursos fisicos						
TIPO DE SERVICIO											
Reparación											
OBSERVACIONES											
<p>Mantenimiento de 5 DBancos</p> <p>Correctivo de 1 DBanco</p>											
FECHA DE INICIO			D	M	A	FECHA DE TERMINO			D	M	A
MATERIALES											
ÍTEM										U.M	CANT.
1	eje. del centro.									2	1
1	Buje										1
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO						CONTRATISTA					
NOMBRE						IDENTIFICACIÓN		TELEFONO		%PART	
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR	E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR						
OPORTUNIDAD	✓										
CALIDAD	✓										
SERVICIO	✓										

Firma: [Firma]

Nombre: Karol Chinchica

Cedula: 1065633093

**Responsable de tienda**

Firma: [Firma]

Nombre: José Antonio Ruiz

Cedula: 77189417

**técnico responsable**


**Tels: 301 5018637 - 322 6005144**  
Barrio San José de los Campanos Cra 100B 39G -15  
Cartagena - Bolívar



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040  
 Versión: 02  
 Proceso: Gestión Administrativa  
 Fecha: 11/02/2021  
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION	
RESPONSABLE DEL EQUIPO		ventilador	
No. ACTIVO		MARCA	Samurai
UBICACION		REFERENCIA	Integral Kin
CENTRO DE COSTO		POTENCIA	
? TIENE MANUAL?		UBICACION DEL MANUAL	
PROVEEDOR		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	
PERIODICIDAD			



HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS							
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES	
25	10	21	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
26	10	21	correctivo	Mantenimiento preventivo y correctivo	SI	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	5	22	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL


ENTREGA DEL MANTENIMIENTO					
FECHA		No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR V/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF
25	10	21	2713		
11	5	22	Sedva Sas		Jose A MR





HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040  
 Versión: 02  
 Proceso: Gestión Administrativa  
 Fecha: 11/02/2021  
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION		
RESPONSABLE DEL EQUIPO		ventilador Samurai ventilador INTEGRAL KIN		
No. ACTIVO	VALLEDUPAR	MARCA	Samurai	VOLTAJE
CENTRO DE COSTO	DVU1	REFERENCIA		Nº DE SERIE
¿TIENE MANUAL?		POTENCIA		AÑO DE ADQ.
		UBICACION DEL MANUAL		
		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO		
PROVEEDOR				
PERIODICIDAD				


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS							
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES	
25	10	21	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	5	22	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	5	22	correctivo	Mantenimiento preventivo y correctivo	SI	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO					
FECHA		No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR V/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF
25	10	21	2713		
11	5	22	Sección S&S		



HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040  
 Versión: 02  
 Proceso: Gestión Administrativa  
 Fecha: 11/02/2021  
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION			
DESCRIPCION		Ventilador			
RESPONSABLE DEL EQUIPO		Samurai ventilador			
No. ACTIVO		MARCA		VOLTAJE	120 V
UBICACION	VALLEDUPAR	REFERENCIA		NO DE SERIE	EV014442
CENTRO DE COSTO	DVU1	POTENCIA		AÑO DE ADQ.	
? TIENE MANUAL?		UBICACION DEL MANUAL			
PROVEEDOR		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			
PERIODICIDAD		HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS			

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES		
25	10	21	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	5	22	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO		FIRMA PROVEEDOR Y/O TECNICO		FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA		FIRMA RESPONSABLE RF	
25	10	21	No ORDEN SERVICIO 2713				
11	5	22	sectva sas				Jose D. Pina



NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION	
RESPONSABLE DEL EQUIPO		ventilador Samurai ventilador	
No. ACTIVO	VALLEJUPAR	MARCA	Samurai
UBICACION	DVU1	REFERENCIA	INTEGRAL KIN
CENTRO DE COSTO		POTENCIA	
? TIENE MANUAL?		UBICACION DEL MANUAL	
PROVEEDOR		DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	
PERIODICIDAD			



HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS									
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO						
25	10	21	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X			JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	6	22	PREVENTIVO	Limpiar de aspas del ventilador Lubricar el eje y el motor engranajes	X			JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO				
FECHA	No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR Y/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	
25	10	21	2713	
11	6	22	sectiva sas	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HOLA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: RF-FOR-040  
 Versión: 02  
 Proceso: Gestión Administrativa  
 Fecha: 11/02/2021  
 Páginas: 1

NOMBRE DEL EQUIPO		DESCRIPCION	
RESPONSABLE DEL EQUIPO		Samurai ventilador	
No. ACTIVO		Integral KIN	
UBICACION	VALLEJUPAR	MARCA	Samurai
CENTRO DE COSTO	DVU1	REFERENCIA	
?TIENE MANUAL?		POTENCIA	
		UBICACION DEL MANUAL	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			
PROVEEDOR			
PERIODICIDAD			
		VOLTAJE	120 V
		No DE SERIE	EVO000551
		AÑO DE ADQ.	




HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS									
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES			
25	10	21	PREVENTIVO	Limpiar de espas del ventilador el eje y el motor engranajes	Limbricar	X	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
11	5	22	PREVENTIVO	Limpiar de espas del ventilador el eje y el motor engranajes	Lubricar	X	X	JOSE ANTONIO MARTINEZ	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL


ENTREGA DEL MANTENIMIENTO					
FECHA		No ORDEN SERVICIO	FIRMA PROVEEDOR V/O TECNICO	FIRMA RESPONSABLE INTERNO EVEDISA	FIRMA RESPONSABLE RF
25	10	21	2713		
11	5	22	sección SAS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



*En esta imagen se puede apreciar el abanico*




*En esta imagen se puede apreciar el buje desgastado*





*En esta imagen se puede apreciar la bobina en mal estado*



*En esta imagen se puede apreciar la resistencia quemada o sulfatada*



*En esta imagen se puede apreciar araña en la parte de atras*







**SECTVA SAS**  
**NIT: 901.500.546 -3**

FORMATO ORDEN DE SERVICIO											
NOMBRE DE SEDE					DIRECCION SEDE						
DUU 1					CALLE 7 # 38-85 DU MAE						
CIUDAD		CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO			TELEFONO			
Medellan					Recursos fisicos						
TIPO DE SERVICIO											
Reparación											
OBSERVACIONES											
monte y de pintura de lamparas. 12 m.											
FECHA DE INICIO			D	M	A	FECHA DE TERMINO			D	M	A
MATERIALES											
ÍTEM										U.M	CANT.
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO						CONTRATISTA					
NOMBRE						IDENTIFICACIÓN		TELEFONO		%PART	
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR		E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR					
OPORTUNIDAD		✓									
CALIDAD		✓									
SERVICIO		✓									

Firma:   
 Nombre: Karol Chinchica  
 Cedula: 1065633093

**Responsable de tienda**

Firma: Jose Antonio MAH  
 Nombre: Jose Antonio MAH  
 Cedula: 7710417

**técnico responsable**



**M&R INTEGRAL KIN**  
*On the Border by the World*

**EFREN ENRIQUE MARTINEZ MAESTRE**

**FACTURA DE VENTA No. 0157**

**REGIMEN SIMPLIFICADO**

**NIT: 7570449-3**

**MZ 59 Cs 2B Urb. Maria Paula**

**301 653 92 01 - 581 73 36**

**elkinjos@hotmail.com**

**Valledupar - Cesar**

**FECHA: 11 de mayo del 2022**

**Señor(s) : SECTVA S.A.S**

**Nit. O C.C. : 901500546-3**

**Direccion: CARRERA 100 B 39G15 AP 2 San Jose de los Campanos Cartageni**

**Tel: 3218848696**

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	SEGÚN LA ORDEN DE SERVICIO SECTIVA SAS CALLE 7 # 38-85 DIVINO NIÑO DVU1 DESMONTE Y MONTE DE LAMPARA DE 12W	\$ 26.700,00	\$ 26.700,00
5	SEGÚN LA ORDEN DE SERVICIO SECTIVA SAS CALLE 7 # 38-85 DIVINO NIÑO DVU1 MANTENIMIENTO DE ABANICO	\$ 16.020,00	\$ 80.100,00
1	CORRETIVO DE ABANICO	\$ 42.720,00	\$ 42.720,00

**OBSERVACIÓN:**

**SUB-TOTAL \$ 149.520,00**

**DESCUENTO**

**TOTAL \$ 149.520,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. No.

FECHA:

EMPRESA O RAZON SOCIAL