



**U&R INTEGRAL KIN**  
*On the Border by the World*

EFREN ENRIQUE MARTINEZ MAESTRE

FACTURA DE VENTA No. **0152**

REGIMEN SIMPLIFICADO

NIT: 7570449-3

MZ 59 Cs 2B Urb. Maria Paula

301 653 92 01 - 581 73 36

elkinjos@hotmail.com

Valledupar - Cesar

FECHA: **23 de abril del 2022**

Señor(s): **SECTVA S.A.S**

Nit. O C.C. **901500546-3**

Direccion: **CARRERA 100 B 39G15 AP 2 San Jose de los Campanos Cartag**

Tel: **3218848696**

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 3610 DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 122.820,00	\$ 122.820,00
1	CORRECTIVO DE TURNERO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO SECTVA S.A.S DIAGONAL 16 # 14-29 DVU2	\$ 10.680,00	\$ 10.680,00

OBSERVACIÓN:

SUB-TOTAL \$ 133.500,00

DESCUENTO \$ -

TOTAL \$ 133.500,00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO  
SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. No.

FECHA:

EMPRESA O RAZON SOCIAL





FORMATO ORDEN DE SERVICIO

Código: RF-FOR-007
Versión: 03
Proceso: Gestión Administrativa
Fecha de vigencia: 31/10/2024

Formulario de Orden de Servicio with fields for Ciudad (Valledupar), Centro de Costos (DVU2), Tipo de Servicio (Programado), Descripción (Mantenimiento tanque de reserva), Fecha inicio (23/4/22), Fecha terminación (23/4/22), Personal que ejecuta trabajo (Jose Antonio Maldonado), Contratista (SECTVA S.A.S), and a table for criteria (Oportunidad, Calidad, Servicio).


Firma: [Signature]
Nombre: Jose Antonio Maldonado
Cedula: 2587542
Responsable Organización

Firma: [Signature]
Nombre: Jose Antonio Maldonado
Cedula: 2587542
Contratista

*En esta imagen se puede apreciar que se encuentra en buen estado lava mano, orinal, y el tanque del inodoro*



*En esta imagen se puede apreciar lava plato, en buen estado*



*En esta imagen se puede apreciar lava traperos, con la llave en mal estado*



*En esta imagen se puede apreciar la marca del tanque de almacenamiento de agua*



*En esta imagen se puede apreciar el tanque de almacenamiento de agua*



*En esta imagen se puede apreciar el contenido que se encontro en el proceso del mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua*



*En esta imagen se puede apreciar terminacion del mantenimiento*





**SECTVA SAS**  
**NIT: 901.500.546 -3**

FORMATO ORDEN DE SERVICIO											
NOMBRE DE SEDE					DIRECCION SEDE						
Duu2					Dis 16 # 14-29						
CIUDAD		CENTRO DE COSTOS			SOLICITANTE DEL SERVICIO			TELEFONO			
Valledupar					Recursos fisicos						
TIPO DE SERVICIO											
Reparación											
OBSERVACIONES											
Reinstalación de turnero en la Sala de espera											
FECHA DE INICIO			D	M	A	FECHA DE TERMINO			D	M	A
MATERIALES											
ÍTEM										U.M	CANT.
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO						CONTRATISTA					
NOMBRE						IDENTIFICACIÓN		TELEFONO		%PART	
CRITERIO DEL ADMINISTRADOR		E	B	R	M	OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR					
OPORTUNIDAD											
CALIDAD											
SERVICIO											

Firma: [Firma]  
 Nombre: [Nombre]  
 Cedula: [Cedula]

Firma: [Firma]  
 Nombre: Jose Antonio HAYE  
 Cedula: 27139411

**Responsable de tienda**

**técnico responsable**

**Tels:** 301 5018637 - 322 6005144  
 Barrio San José de los Campanos Cra 100B 39G -15  
 Cartagena - Bolívar